

Termómetro

Comprueba tu temperatura ante cualquier síntoma.


CRÍTICA:	94°F o menos
FUERA DE MARGEN, BAJA:	de 94,1°F a 96,9°F o con cualquier síntoma declarado
MARGEN NORMAL:	de 97°F a 99 ° F
FUERA DE MARGEN, ALTA:	de 99,1°F a 100,9°F o con cualquier síntoma declarado
CRÍTICA:	101°F o más

Si una lectura está en los valores **FUERA DE MARGEN**, espera 15 minutos y vuelve a tomar la temperatura.

Si todavía está **FUERA DE MARGEN**, llama a la oficina al 219-476-3687.


Con cualquier lectura **CRÍTICA** vuelve a tomar la temperatura y si sigue siendo crítica, llama a nuestra oficina al 1-888-580-1060 para hablar con una enfermera de HealthLinc.

Presione el botón para encender.




1

Mantén el aparato paralelo a la frente
(de 1 a 10 cm) hasta que veas una luz azul.



2

Cuando oigas un pitido largo, la medida habrá terminado.
Aparecerá una barra giratoria y verás que el aparato cuenta hasta 5.



3

Espera a que aparezca "PAS". Esto significa que
se han enviado los resultados a tu proveedor.



4